

根太レス工法の設定方法

文書管理番号：1266-01

Q. 質問


根太レス工法（剛床工法）の物件を入力したい。

根太レス工法（剛床工法）の物件を入力したいが、矩計図や床伏図で根太が配置されてしまう。



A. 回答



物件概要の 3/4 ページ目「建物仕様」パネルの根太の項目で「根太レス工法」を選択します。

- * 3/4 ページ目「建物仕様」パネルは、画面左下のページ切り替えボタンでページを送るか、画面中央下の右から 2 番目の○をクリックして表示します。



【参考】

物件概要は物件起動時に表示されます。物件起動後は  (クイックメニュー) またはメインメニューの  (物件概要) から表示してください。


 (物件概要) の設定を変更し、「OK」をクリックすると、起動中のアプリケーションが再起動します。図面マネージャなどの一部アプリケーションは自動終了しないため、あらかじめアプリケーションを終了させてから  (物件概要) を起動してください。

【参考】根太の初期設定

建物タイプごとに根太の初期設定が変わります。


建物タイプには「床高・天井高」「軒高」「壁・柱」「外部仕上」「内部仕上」「基礎」「根太」「建具部材指定」が関連付けされています。

各項目の初期設定を変更し、新たな建物タイプを作成するには「マスター登録」から行ってください。

建物の高さなども含めて設定内容を変更し、新たな建物タイプを作成するには  (高さマスター設定ツール)から行ってください。詳しい操作手順はこちらをご覧ください。

[\[1115\] 高さマスター設定ツールの使用方法](#)


● 矩計図

 (自動生成部材)をクリックし、「床」のタブに切り替え、工法が「根太レス工法」になっていることを確認します。

根太レス工法になっていれば、「設定」から床仕上、床合板の厚みを設定できます。

また、「根太(1階)」「根太掛」はグレー化して設定できません。


図は「指定部材」を選択した場合の設定画面です。「伏図連動」を選択している場合、「自動床」(大引きから床高表示まで)の各種設定と根太レス工法の「床合板」の設定は床伏図での設定を利用するため、各項目がグレー化して設定できません。



● 床伏図

ツールバーの (一括配置) をクリックし、階層ボタン横の (一括配置) をクリックすると一括配置の画面が表示され、自動配置する部材を選択できます。

一括配置の画面では、「床根太」「際根太」「根太掛け」はグレー化し自動配置されません。



【参考】

(物件概要) で「根太レス工法」に設定しても、床伏図で (床材) から (根太) を選択し、根太の手動入力が可能です。