

下図 DXF 読み込みでの注意点

文書管理番号:1157-01

Q.質問


プラン図や外構図で DXF ファイルを下図として読み込む場合に、読み込みにかなり時間がかかったり、 応答なしとなって読み込めないことがある。

A.回答

プラン図や外構図で下図として読み込みたい DXF ファイルに、緩い円弧のデータや多くの不要なデータが含まれている場合、処理時間が長くなり A's (エース) のプログラムが「応答なし」になることがあります。

下図として読み込む DXF ファイルは、不要なデータを極力削除し、必要なデータのみにしてファイルサイズを軽くすると、スムーズに読み込めます。

ここでは、配置図の DXF ファイルを、外構図の下図として利用する場合を例に説明します。




操作手順

- 下図(DXF ファイル)の読み込み手順
- ① igoplus (外構図)で、「ファイル」 \Rightarrow 「下図(DXF)」 \Rightarrow 「読み込み」をクリック




- * DXF ファイルを選択する画面が表示されます。
- ② 下図として利用したい DXF ファイルを選択し、「開く」をクリック
 - * ここでは、デスクトップ上に保存していた「配置図.dxf」を選択します。




* DXF変換条件設定の画面が表示されます。



- ③ 設定を確認し「OK」をクリック
 - * ここでは、倍率「1」倍、読み込み指定「画面中央に合わせる」に設定します。



- * 補助データ読込み画面が表示されます。
- ④ 下図に不要なデータが入っているレイヤはチェックを外し、「OK」をクリック
 - * DXF ファイルが下図として表示されます。



* 補助データ読込み画面で、下図に不要なデータが必要なデータと別のレイヤに入っている場合は、該当するレイヤの「読込み」チェックを外すことで、下図読み込みの対象外になります。




P.3 操作③後に、補助データ読込みの画面が表示されない、または表示に時間がかかる場合は、DXFファイル内のデータが多く、処理に時間を費やしていることになります。

DXF ファイル内のデータが多いと、読み込み後に外構図での画面の動きが遅くなるなど、操作に影響が出る場合もありますので、読み込む DXF ファイル内で下図に不要なデータは、あらかじめ削除しておきます。

● 図面編集で DXF ファイル内の不要なデータを削除

① [図面編集]で、 (DXF 開く)をクリック




- * ファイル選択画面が表示されます。
- ② 下図として利用したい DXF ファイルを選択し、「OK」をクリック
 - * ここでは、デスクトップに保存した「配置図.dxf」を選択します。






③ DXF ファイル全体がラバーバンドで表示されますので、起点 – 方向を指示

* ファイル内のデータが多いと、読み込みに時間がかかる場合があります。




- ④ (矩形範囲)で、下図に利用したい要素の範囲を起点 終点で選択
 - * 範囲選択した部分のみ赤くなります。






- ⑤ (選択反転)をクリック
 - * 右クリックメニュー内の「要素選択」⇒「選択反転」を選択してもかまいません。
 - * 選択範囲が反転し、P.5 操作④で範囲選択した部分以外が選択されます。



⑥ 🍑 (削除)をクリック


- * 「編集」⇒「削除」を選択してもかまいません。
- * 不要なデータが削除されました。






- ⑦ 用紙内におさまるように移動し、レイアウトなどを調整
 - * 不要な線や枠などを削除します。
 - * 用紙の左下にある赤い「■」が原点です。

下図 (DXF) 読み込み時に、DXF 変換 条件設定の読み込み指定で、「DXF 原 点に合わせる」または「任意配置」に 設定した場合、この原点を利用します。





⑧ □ (DXF 保存)をクリック



- * 名前を付けて保存画面が表示されます。
- 9 保存先とファイル名を指定し、「保存」をクリック
 - * 保存した DXF ファイルを、P.2「●下図 (DXF) 読み込み手順」で、外構図に下図として読み込みます。



参考

A's (エース)では縮尺を固定して読み込むため、JW_CAD などを利用してレイヤごとに縮尺を設定している DXF ファイルを下図として読み込んだ時や、図面編集の「読込設定」で縮尺を合わせて読み込んだ時に、実際の縮尺と合わない場合があります。

その場合は、DXF ファイルとして保存する際に、各レイヤの縮尺を合わせてください。

● 例:JW_CAD の場合

JW_CAD の「設定」⇒「縮尺・読取」から縮尺・読取設定画面を開き、「全レイヤグループの縮尺変更」「図寸固定」にチェックを入れ、縮尺を設定し、全レイヤの縮尺を設定した縮尺に合わせます。 全レイヤの縮尺を合わせた状態で、DXF ファイルとして保存してください。